

R5 北小1 北条南線から北栄南ICへの交差点

交通量が多いが、横断歩道がなく危険

- ・横断歩道の設置



R5 北小3 下神江北浜線

車両停止線や路側帯の白線が薄い

- ・ 白線の修繕



R5 北小4 松神國坂線(弓原交差点から田井に入っすぐ) 水の勢いが強すぎる箇所がある

- 融雪装置の点検



R 5 北小 5 上井北条線(北尾踏切付近)

「通学路」「減速」などの路面標示を施工して、通学路と周知してほしい

- ・横断歩道、停止線、「止まれ」標示、予告表示(菱形)の塗り直し
- ・減速マークの新設



R 5 北小 8 江北倉吉線

運転者への減速などの注意喚起をしてほしい

- ・可動式オービス(県に1台)を利用し取締り強化(R6.2実施)。パトロール継続



R5 大小5 北栄町由良宿2072付近（県道297号）

農道（横断歩道～学校途中の十字路）

上りカーブ先の横断歩道の為、車も歩行者も確認しづらい

- ・横断歩道、停止線、予告マーク補修
- ・”この先100m横断歩道”の予告標識



R5 大小7 大栄小中学校線と由良別所線の三叉路

児童を割けるためか中央線をまたいで走行する車が多く見られる

- ・ 中央線の改修、停止線の設置



R4 北小1 松神國坂線

見通しが悪いため、停止線や看板設置を要望

- ・【下神】停止線、止まれ強調標示



R4 北小2 下神江北浜線(町)


路肩は狭く、側溝に蓋もない。トラックが多く通るがスピードを落とさない

- ・【さつきヶ丘団地】通学路路面シートを設置



R4大小2 県道320号と297号の交差点にある歩道橋(修繕)

- ・ 錆、穴、コンクリートはがれ



R4 北中1 上井北条線

交通が多く、スピードを出す車も多い

- ・減速マーク設置



R3 大中 19 県道297号線、比山高千穂線、天神通り線、園芸試験場付近(町道)

垣根、植込みがあり、交差点の見通しが悪く、自転車と接触する可能性がある。

・横断歩道設置



R3大小25 西園五反田続線

側溝がなく、大雨の際、通行に支障を来している

- ・側溝を設置



R2大小5 育英東線(雨の日かん水)

雨の際には冠水する

- ・ 嵩上げ工事

